

JUNIO
2021

CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO

REPORTES SALA CENTRO CONTROL DE TRÁFICO | GRAN SANTO DOMINGO

Dirección de Movilidad Sostenible

INTRODUCCIÓN

SISTEMA DE SEMÁFOROS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en interés de mantener informada a la opinión pública, pone a disposición el Boletín Estadístico Junio 2021.

Conforme a los datos registrados en el Centro de Control de Tráfico, durante el mes de junio se contabilizaron 216 averías y fallas en sus dispositivos, distribuidos en el sistema centralizado de semáforos del Distrito Nacional, así como en los municipios que conforman la provincia de Santo Domingo.

En la actualidad, la provincia de Santo Domingo cuenta con 299 intersecciones semaforizadas distribuidas a lo largo de los distintos municipios que conforman la misma de la siguiente manera:

- 216 Intersecciones en el Distrito Nacional.
- 47 Intersecciones en Santo Domingo Este.
- 5 Intersecciones en Santo Domingo Norte.
- 17 Intersecciones en Santo Domingo Oeste.
- 3 Intersecciones en Los Alcarrizos.
- 6 Intersecciones en Pedro Brand.
- 3 Intersecciones en Boca Chica.

CONOCE LAS AVERÍAS

¿CÓMO IDENTIFICARLAS?

- Apagado. Ninguna de las luces de uno o más cuerpos del semáforo enciende,
- Luces Fundidas. Una o más luces del semáforo no encienden.
- Luces Intermitentes. Una o más luces de un mismo cuerpo del semáforo presentan intermitencia.
- Luces Simultáneas. Dos o más luces de un mismo cuerpo del semáforo están encendidas al mismo tiempo.
- Derribo. La integridad del semáforo fue afectada.
- Orientar Cuerpo. Uno o más cuerpos del semáforo no están en la posición correcta.






MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SEMÁFOROS

DISTRITO NACIONAL

REPORTE DE AVERÍAS ATENDIDAS


Al realizar un análisis más detallado de las averías registradas y reportadas durante el mes de junio 2021 en el Distrito Nacional, es posible clasificarlas de la forma que se muestra en la gráfica presentada a continuación:



- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ■ Apagado | ■ Derribo |
| ■ Instalación de Elementos | ■ Luces Intermitentes |
| ■ Luces Fundidas | ■ Luces Simultáneas |
| ■ Orientar Cuerpo | ■ Otros |

TIEMPO DE RESPUESTA DE AVERÍAS

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO




ANÁLISIS COMPARATIVO MENSUAL

El análisis histórico comparativo de aumentos y disminuciones consiste en confrontar las cifras de dos o más periodos consecutivos. De esta comparación se desprende cuáles averías han aumentado y cuáles han disminuido.

En la gráfica presentada a continuación se observan los totales obtenidos en el periodo junio 2020 - junio 2021.

GRÁFICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS






MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SEMÁFOROS

MUNICIPIOS DEL GRAN SANTO DOMINGO

REPORTE DE AVERÍAS ATENDIDAS

Para el mes de junio del presente año 2021, se ejecutó mantenimiento correctivo en las intersecciones que así lo requirieron con el propósito de que las mismas funcionen en óptimas condiciones, abarcando las municipalidades de:

- Santo Domingo Oeste
- Santo Domingo Este.
- Santo Domingo Norte.
- Pedro Brand.



■ Santo Domingo Oeste □ Santo Domingo Este
■ Santo Domingo Norte ■ Pedro Brand

ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS

Al realizar un análisis más detallado de las averías registradas y reportadas durante el mes de junio 2021, es posible clasificarlas de la forma que se muestra en la gráfica presentada a continuación:

