


REHABILITACIÓN DE SEMÁFOROS PEATONALES EN INTERSECCIONES



Desde el año 2018, el INTRANT, con miras de fortalecer la campaña Peatón Seguro, desde el Centro de Control de Tráfico, ha rehabilitado y/o readecuado los cuerpos peatonales de algunas intersecciones semaforicas, a fin de que los ciudadanos puedan cruzar las vías de forma segura.

Hasta la fecha, han sido intervenidas cuarenta (40) intersecciones, creando así un impacto positivo en los usuarios que a diario se desplazan a pies por la ciudad.

Intersecciones intervenidas





Readecuación de cuerpos peatonales en intersecciones semaforizadas

Readecuación de cuerpos peatonales en intersecciones semaforizadas

