

MARZO  
2019

**INTRANT**  
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
Y TRANSPORTE TERRESTRE

# **CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO**

**REPORTES SALA CENTRO CONTROL DE TRÁFICO | GRAN SANTO DOMINGO**

Dirección de Movilidad Sostenible

# INTRODUCCIÓN

## SISTEMA DE SEMÁFOROS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en interés de mantener informada a la opinión pública, pone a disposición el Boletín Estadístico Marzo 2019.

Conforme a los datos registrados en el Centro de Control de Tráfico, durante el mes de marzo se contabilizaron 169 averías y fallas en sus dispositivos, distribuidos en el sistema centralizado de semáforos del Distrito Nacional, así como en los municipios que conforman la provincia de Santo Domingo.

En la actualidad, la provincia de Santo Domingo cuenta con 295 intersecciones semaforizadas distribuidas a lo largo de los distintos municipios que conforman la misma de la siguiente manera:

- 213 Intersecciones en el Distrito Nacional.
- 47 Intersecciones en Santo Domingo Este.
- 4 Intersecciones en Santo Domingo Norte.
- 17 Intersecciones en Santo Domingo Oeste.
- 3 Intersecciones en Los Alcarrizos.
- 6 Intersecciones en Pedro Brand.
- 3 Intersecciones en Boca Chica.

# CONOCE LAS AVERÍAS

## ¿CÓMO IDENTIFICARLAS?

- Apagado. Ninguna de las luces de uno o más cuerpos del semáforo enciende,
- Luces Fundidas. Una o más luces del semáforo no encienden.
- Luces Intermitentes. Una o más luces de un mismo cuerpo del semáforo presentan intermitencia.
- Luces Simultáneas. Dos o más luces de un mismo cuerpo del semáforo están encendidas al mismo tiempo.
- Derribo. La integridad del semáforo fue afectada.
- Orientar Cuerpo. Uno o más cuerpos del semáforo no están en la posición correcta.





INTRANT


INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
Y TRANSPORTE TERRESTRE

# MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SEMÁFOROS

DISTRITO NACIONAL

# REPORTE DE AVERÍAS ATENDIDAS

Al realizar un análisis más detallado de las averías registradas y reportadas durante el mes de marzo 2019 en el Distrito Nacional, es posible clasificarlas de la forma que se muestra en la gráfica presentada a continuación:



- Apagado
- Derribo
- Luces Intermitentes
- Instalación de Elementos
- Luces Fundidas
- Orientar Cuerpo
- Luces Simultáneas
- Otros

# TIEMPO DE RESPUESTA DE AVERÍAS

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO




# ANÁLISIS COMPARATIVO MENSUAL

El análisis histórico comparativo de aumentos y disminuciones consiste en confrontar las cifras de dos o más periodos consecutivos. De esta comparación se desprende cuáles averías han aumentado y cuáles han disminuido.

En la gráfica presentada a continuación se observan los totales obtenidos en el periodo enero- marzo 2019.

GRÁFICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS





INTRANT

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
Y TRANSPORTE TERRESTRE


# MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SEMÁFOROS

MUNICIPIOS DEL GRAN SANTO DOMINGO

# REPORTE DE AVERÍAS ATENDIDAS

Para el mes de marzo del presente año 2019, se ejecutó mantenimiento correctivo en las intersecciones que así lo requirieron con el propósito de que las mismas funcionen en óptimas condiciones, abarcando las municipalidades de:

- Santo Domingo Oeste.
- Santo Domingo Este.



■ Santo Domingo Oeste   □ Santo Domingo Este

# ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS

Al realizar un análisis más detallado de las averías registradas y reportadas durante el mes de marzo 2019, es posible clasificarlas de la forma que se muestra en la gráfica presentada a continuación:





INTRANT  
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
Y TRANSPORTE TERRESTRE