

**SITUACIÓN ACTUAL**

Diagrama de la intersección de la Calle de la Libertad y la Calle de la Constitución. El diagrama muestra una rampa de corta longitud sin pendiente recomendada. Se indican tres puntos de cámara (A, B, C) y un punto de filtrante abierto. Se muestran también los edificios del Patronato Nacional de Ciegos y el Polideportivo Calasanz.

**PROPUESTA**

UBICACIÓN DE SEMÁFORO VEHICULAR Y PEATONAL

C/ HUASCAR TEJEDA

CIERRE DE FILTRANTE

AV. CORREA Y CIDRÓN

VER FOTOMONTAJE

UBICACIÓN DE SEMÁFORO PEATONAL

Patronato Nacional de Ciegos

RAMPAS CON HUELLAS TÁCTILES

Polideportivo Calasanz

Diagrama de un cruce peatonal con rampas continuas. El diagrama muestra una planta superior de un cruce con una acera continua que incluye una rampa de hormigón visto con una huella táctil. Se indican los semáforos vehicular y peatonal. Una leyenda define 'L' como el ancho total del cruce peatonal y 'RAMPAS DE HORMIGÓN VISTO' como la zona de la rampa. Un recuadro circular muestra una fotografía de la rampa con una etiqueta 'DESAGUE POR DEBAJO DE SUPERFICIE'.